

VENEZIA / 1

## Interventi ai masegni Insula non c'entra

■ In risposta all'articolo pubblicato il 1° aprile dal titolo "Spariti i vecchi masegni i nuovi si rompono", si evidenzia che la segnalazione in oggetto non riguarda interventi eseguiti da Insula, così come invece scritto. Per precisione, la foto che fa riferimento ai "masegni in campo dei Carmini" in realtà riguarda la pavimentazione di fondamenta Foscarini, a Dorsoduro, nel 2011 oggetto di intervento da parte di Italgas per sostituzione di tubature; la foto che ritrae il masegno a San Stin riguarda invece la pavimentazione di rio terà Secondo a San Polo, anche questa oggetto di intervento nel 2011 da parte di Italgas per sostituzione tubature. Si ricorda che nel 2006 la Soprintendenza ai Beni architettonici ha sottoscritto con il Comune di Venezia un protocollo d'intesa che prevede le "Modalità di intervento sulle pavimentazioni storiche a Venezia e isole" e nei cantieri del Comune di Venezia gestiti da Insula ci si attiene in maniera rigida a quanto stabilito dal protocollo d'intesa. Perciò i masegni vengono rilavorati, secondo le indicazioni tecniche presenti nel documento. Si ribadisce ancora una volta che i masegni vengono catalogati e nessuno di essi sparisce.

**Insula spa**

